Sùdmetall°

Reinigungsempfehlung für pulverbeschichtete Oberflächen

Geeignete Produkte:

- Neutrale wässerige Reinigungsmittel und neutrale synthetische Reinigungs- oder Netzmittel sind zur Entfernung von lose haftendem Schmutz auf beschichteten Flächen geeignet
- Zur Entfernung von Bauverschmutzung (Zementmilch und Kalkspritzer) dürfen schwach saure, wässerige Mittel verwendet werden wie z.B. Speiseessig 1:1 mit Wasser verdünnt; wenn hartnäckige Flecken unverdünnt

<u>Wichtig:</u> Die zu reinigenden Flächen sind so mild wie möglich zu reinigen und abschließend ausgiebig mit Wasser zu spülen, da durch Reste von Salzen, Säuren oder Alkalien Korrosionen ausgelöst werden können. Auf keinen Fall Scheuermittel bzw. Schleifmittel verwenden!

Ungeeignete Produkte:

 Stark saure, wässerige Reinigungsmittel: Bei der Verwendung von Essigsäure, Oxalsäure, Phosphorsäure sind die Konzentrationen von mehr als 0,5 Prozent nicht zulässig. Andere Säuren, wie Salzsäure, Schwefelsäure etc., sind in jeder Konzentration ungeeignet

 Stark alkalische, wässerige Reinigungsmittel: Diese Produkte sind grundsätzlich zur Reinigung von Beschichtungen verboten

 Lösungsmittel-Reiniger Ester, Ketone (wie z.B. Azeton), Glykoläther, Benzine, Verdünner (z.B. Nitroverdünner), Fleckenwasser sowie Chlorkohlenwasserstoffe sind ungeeignet

• Keine Produkte von unbekannten chemischen Ursprung verwenden

 Während der Reinigung müssen die Oberflächen kalt sein (Tmax = 30° C) und sollten nicht direkt der Sonne ausgesetzt sein

 Die Reinigungsmittel müssen ebenfalls kalt sein (Tmax = 30° C), bitte keine Spritzdampf-Produkte verwenden

Diese Empfehlung entspricht dem heutigen allgemeinen Erfahrungsstand und führt zu keiner Rechtsverbindlichkeit. Im Zweifelsfall und in Spezialfällen ist ein Vorversuch erforderlich.

